

Торнадо

Благодаря входящим в состав песчинкам, покрытие обладает неповторимой шероховатой структурой. А перламутровый блеск материала добавит выразительность в любой интерьер.

С помощью «Торнадо» можно добиться интересных дизайнерских решений. Хаотично направленное движение кисти мастера создаст эффект движения песка в природе, однонаправленное движение кисти - скользящего вниз водопада.

Технические характеристики

Свойства:

Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Внешний вид:

Серая густая паста с легким перламутровым переливом.

Расход:

200-350 г/м² (в зависимости от метода нанесения).

Состав:

Водная дисперсия полимера, технологические и перламутровые добавки, кварцевый наполнитель, загуститель, вода.

Фасовка:

3,5 кг; 7 кг; 15 кг.

Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5⁰С до +30⁰С. Возможны хранение и транспортировка при температуре до -20⁰С не более одного месяца.

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5⁰С до +35⁰ С.

Инструмент:

2 натуральные кисти с твердым и мягким ворсом.

Время высыхания:

24 часа.

Подготовка поверхности

Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочных держащихся и отслаивающихся участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой 100 Optimist-Elite, колерованной в цвет материала.

Колеровка

Для данного метода нанесения материал колеруется в массе.

Инструкция по нанесению



Первый слой наносится кистью с натуральной щетиной, не перегружая кисть материалом, участками примерно 1-2 м², однонаправленными или хаотичными движениями в разных направлениях, неравномерно распределяя песок по поверхности.



Примерно через 1-2 минуты легкими движениями сухой кисти разгладить поверхность, придавая покрытию эффект «песчаного вихря». Одновременно, более мягкими мазками в разные стороны, удалить возможные неровности, оставленные проходом кисти.



Поверхность готова.