

Шёлковый путь

Простое и лаконичное покрытие, удачно имитирующее стены, обитые бархатом. Поможет создать атмосферу спокойствия, безмятежности и созерцательного настроения.

Технические характеристики

Свойства:

Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Внешний вид:

Серая густая паста с легким перламутровым переливом.

Расход:

100 – 250 г/м² (в зависимости от метода нанесения).

Состав:

Водная дисперсия полимера, технологические и матирующие добавки, перламутровый пигмент, наполнитель, загуститель, вода.

Фасовка:

1 кг; 3 кг; 5 кг.

Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5⁰С до +30⁰С. Возможны хранение и транспортировка при температуре до -20⁰С не более одного месяца.

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5⁰С до +35⁰ С.

Инструмент:

Кельма из нержавеющей стали, шпатель-помощник.

Время высыхания:

24 часа.


Подготовка поверхности

Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочных держащихся и отслаивающихся участков, выровнена с помощью финишной шпательки. Подготовленную поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунт-краской Optimist-Elite, колерованной примерно в цвет наносимого материала.

Колеровка

Для данного метода нанесения материал колеруется в массе.

Инструкция по нанесению



Первый слой. Нанести материал на выбранный участок с помощью кельмы ровным тонким слоем, не создавая рисунка. Дать просохнуть материалу 1-2 часа.



Нанесение второго слоя. Предварительно следует провести рукой по поверхности, чтобы убедиться, что первый слой высох. Небольшое количество материала берется шпателем-помощником на кельму и наносится на выбранный участок поверхности тонким слоем. Не дав ему подсохнуть, кельмой формируется рисунок. Таким способом за один подход следует наносить до 1 м².



Затем всей плоскостью кельмы необходимо пригладить рисунок покрытия.



Поверхность готова.