

КОЛЛЕКЦИЯ

POLARIS ПОЛЯРИС

Коллекция "Polaris" представляет собой мультиколорную вододисперсионную краску, воспроизводящую эффект звездного неба. Две существующие базы ("Р" и "G") позволяют получить иллюзию волшебной жемчужной и золотой дымки, струящейся по поверхности. "Polaris" – зрительно выигрышный и яркий материал, привлекает внимание даже при нанесении на большую площадь, но при этом не дает глазу уставать. "Polaris" – прочное, износостойкое и долговечное покрытие. Колеровка этой коллекции пигментными пастами (например, Monicolor Avanti фирмы "Тиккурила") дает возможность достичь практически любых оттенков и нюансов цвета. "Polaris" – технологичный материал, позволяющий принимать гибкие творческие решения и воплощать в жизнь художественные идеи архитекторов, дизайнеров, проектировщиков и строителей. Как и все покрытия "Fractal is", "Polaris" – экологически чистый материал, разрешенный к применению в общественных и офисных зданиях, жилых помещениях, местах для отдыха и развлечений (балах, дискотеках, игровых центрах и т.п.).

Инструкция по применению

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная температура воздуха, поверхности и краски находится в диапазоне 10°-40°С. Не наносите покрытие на влажную поверхность, либо, если влажность поверхности превышает 15%. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени,

масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Деревянные поверхности желательно отшлифовать, а пыль от шлифовки удалить. Закройте пленкой потолок, пол, двери, окна, и т.п., чтобы предотвратить попадание на них краски.

Подготовка поверхности

Для полного или частичного выравнивания бетонных, оштукатуренных, гипсовых, древесностружечных поверхностей рекомендуется использовать шпаклевки "Presto LF" или "Presto LV" (производство "Тиккурила", Финляндия). Шпаклевки наносите шпателем, и после высыхания поверхность отшлифуйте. Пыль от шлифовки удалите тряпкой, либо пылесосом. Сильно поврежденные поверхности возможно потребуют дополнительного выравнивания. Получите предварительную консультацию у наших специалистов, если Вы планируете использовать иные материалы. В любом случае убедитесь в том,

что выбранная Вами шпаклевка обладает высокой адгезией к поверхности, минимальной усадкой и хорошим качеством заполнения трещин, впадин и других дефектов, а также совместима с используемым грунтовочным покрытием. В качестве грунтовочного покрытия рекомендуется использовать акрилатную краску "Тикколор" (Краски "Тиккурила"). Прежде, чем использовать указанные материалы внимательно ознакомьтесь с приложенными инструкциями по их применению. Выбирайте цвет грунтовки так, чтобы он примерно соответствовал основному оттенку декоративного покрытия "Fractal is".

Расход материала

1 Расход акрилатной краски "Тикколор",
используемой в качестве грунтовки,
во многом зависит от качества поверхности.
В общем случае, по гладкой поверхности
расход колеблется в диапазоне 5-7 кв.м/л
при однослойном нанесении.
Грунтовку рекомендуется наносить в 1-2 слоя.

2 Расход декоративного покрытия "Polaris"
 $2.7 \pm 10\%$ кв.м/л, в зависимости от качества
подготовки поверхности.

Время высыхания:

до отлипа	– 4 - 8 часов,
межслойная выдержка	– 10 - 15 минут,
для легкой нагрузки	– 24 часа,
до полной эксплуатации	– 7 - 10 дней.

Время сушки может меняться в зависимости от температуры окружающей среды и влажности.

Износостойкость

Выдерживает 2000 циклов прохода щеткой.

Огнестойкость

Хорошая; не участвует в распространении огня.

Срок хранения

24 месяца с момента изготовления, при условии хранения в закрытой таре
при температуре от 5° до 40°C.

ВНИМАНИЕ!

Не добавляйте к декоративному покрытию растворители, разбавители, масла, колоранты или другие краски на растворителях. Храните вместе банки с материалом, используемым для одного и того же объекта. Хранить и транспортировать при температуре не ниже + 5°C.

Оборудование и инструменты

Для нанесения коллекции "Polaris" на поверхность используется краскопульт, снабженный красконагнетательным баком. На крышке бака имеется обычно редуктор для регулирования давления воздуха внутри бака, предохранительный клапан и краны для присоединения шлангов, предназначенных для подачи лакокрасочных материалов и воздуха. Также на крышке бака имеются два манометра для измерения давления материала и воздуха. Краскопульт имеет три регулировочных клапана:

1. Верхний - регулятор сектора распыления краски
2. Средний - регулятор подачи материала
3. Нижний - регулятор давления воздуха



Применение краскопульта позволяет обрабатывать большие по площади поверхности быстро, эффективно и качественно. Сразу же после окончания работы слейте из шланга оставшуюся краску обратно в банку и промойте инструменты водой.

Методика нанесения покрытия


Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что грунтовочный слой полностью высох, а его цвет соответствует по цвету основному, выбранному Вами, оттенку декоративного покрытия. Это очень важно для получения равномерного и однородного покрытия.

Методика нанесения коллекции "Polaris" предполагает использование двух способов нанесения:

- **Первый способ – нанесение Базисного и Финишного слоев.**
- **Второй способ – нанесение двух Финишных слоев.**

В зависимости от выбранного способа изменяются технические характеристики: расход материала, межслойная выдержка, общая окрашенная мастером площадь за одну рабочую смену. Для достижения лучших результатов используйте первый способ нанесения коллекции "Polaris" – нанесение Базисного и Финишного слоев. При данной методике нанесения расход материала сокращается на 30%, межслойная выдержка составляет 10-15 мин. (вместо 8-10 часов), а возможная производительность – около 400 кв.м в день (что в два раза больше, чем при использовании методики нанесения двух Финишных слоев).

1. Используя малярный роллер, перед нанесением покрытия защитите малярной лентой и бумагой неокрашиваемые участки поверхности: потолок, окна, двери, плинтуса. Проклейте малярную бумагу по линии потолка вдоль верхнего края стены.
2. В состав мультиколорной краски "Polaris" входят декоративные частицы – желеобразные микрокапсулы другой водоразбавляемой краски. Поэтому во избежание разрушения декоративных частиц, **перемешивание материала** должно производится только **вручную; механическое перемешивание** (например, миксером) категорически запрещено.
3. При необходимости, если краска очень густая, допускается разбавление водой на 10-20%. После этого тщательно перемешайте материал.
4. Для того чтобы избежать капель и клякс на только что окрашенных поверхностях, необходимо соблюдать порядок окраски частей стен. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены.



5. Окраску производите, нанося покрытие участками, соблюдая предложенную на схеме технологию. Распыляйте материал участками примерно по 2 м в длину. Сначала производите окраску всей верхней части стены, затем нижней. Страйтесь, чтобы каждый последующий проход на 50% перекрывал предыдущий. Это способствует более равномерному нанесению покрытия. Не начинайте распыление от угла, а проходите места углов с уже включенным краскопультом, начиная нанесение с участка соседней стены. В том случае, если необходимо окрасить только одну стену, оклейте малярной лентой и бумагой участки, длиной примерно по 1 м, на соседних стенах; и затем начинайте распыление краски с этих участков.

Методика нанесения Базисного и Финишного слоев


Важность последующих этапов состоит в первоначальном создании мелкозернистой подложки, практически полностью укрывающей грунтовочный слой, а затем в нанесении поверх подложки второго слоя мелкозернистой структуры этой же коллекции, имитирующей эффект звездного неба.

Нанесенный таким образом первый слой называется базисным, а второй – финишным.

Базисный слой

Рекомендуемые параметры:

Диаметр насадки: 2,5 мм
Сопло краскопульта открыто полностью
Давление материала: 2,5-3,5 атм.
Давление воздуха: 4,0-4,5 атм.



- Регулировочные клапаны краскопульта:**
- 1) регулятор сектора распыления краски – открыт полностью,
 - 2) регулятор подачи материала – открыт полностью,
 - 3) регулятор давления воздуха – открыт полностью.

6. Наносите покрытие, удерживая краскопульт в 25-30 см от стены перпендикулярно поверхности.

7. Во избежание возникновения неравномерно окрашенных участков, нажмите на курок краскопульта только после того, как движение руки с пистолетом уже начато, и выключайте краскопульт до окончания движения руки.
8. Перемещение краскопульта должно производиться с постоянной скоростью, достаточно медленно для получения лучшего результата, но и сравнительно быстро во избежание появления пятен.
9. Начинайте нанесение с горизонтальных полос, затем наносите материал по вертикали.

10. Дайте поверхности подсохнуть в течение 10-15 мин.

Финишный слой

Рекомендуемые параметры:

Диаметр насадки: 2,5мм
Сопло краскопульта открыто полностью
Давление материала: 2,5-3,5 атм.
Давление воздуха: 2,0-2,5 атм.

Регулировочные клапаны краскопульта:

- 1) регулятор сектора распыления краски – открыт полностью,
- 2) регулятор подачи материала – открыт полностью,
- 3) регулятор давления воздуха – закрыт полностью.


11. Наносите покрытие, удерживая краскопульт в 45-50 см от стены перпендикулярно поверхности.

12. Во избежание возникновения неравномерно окрашенных

участков, нажмите на курок краскопульта только после того, как движение руки с пистолетом уже начато, и выключайте краскопульт до окончания движения руки.

13. Перемещение краскопульта должно производиться с постоянной скоростью, достаточно медленно для получения лучшего результата, но и сравнительно быстро во избежание появления пятен.
14. Начинайте нанесение с горизонтальных полос, затем наносите материал по вертикали.
15. Для получения высокого качества поверхности, в заключение нанесите декоративный материал в диагональных направлениях.


9




10




11



14



15



Методика нанесения двух Финишных слоев

предполагает нанесение двух слоев с идентичными рекомендуемыми параметрами согласно методике нанесения Финишного слоя. Межслойная выдержка в этом случае составляет 8-10 часов.

Обратите внимание на то, что влажное многоцветное покрытие "Polaris" выглядит рельефным, однако после высыхания становится гладким.